

Légende des photos :

- Photo 1 : Panneaux de signalisation ne respectant plus la norme de retro réflexion.
- Photo 2 : Revêtement en enrobé du trottoir en mauvais état.
- Photo 3 : Revêtement en enrobé du trottoir en mauvais état.
- Photo 4 : Haies privatives empiétant sur le trottoir.
- Photo 5 : Equipement Telecom délabré.
- Photo 6 : Trottoir non conforme accessibilité PMR.
- Photo 7 : Trottoir non conforme accessibilité PMR.
- Photo 8 : Fissure apparente sur la chaussée.
- Photo 9 : Fissure apparente sur la chaussée.
- Photo 10 : Fissure apparente sur la chaussée.
- Photo 11 : Affaissement autour du regard et bouche à clé.
- Photo 12 : Fissure apparente sur la chaussée.
- Photo 13 : Absence de bordures basses.
- Photo 14 : Absence de bordures basses à l'accès des lots.
- Photo 15 : Trottoir revêtement en pavé.
- Photo 16 : Changement de revêtement de chaussée; motif en béton désactivé entouré de pavé.
- Photo 17 : Revêtement du trottoir en mauvais état.
- Photo 18 : Passage "bateau" non conforme.
- Photo 19 : Pousse sauvage sur le trottoir.
- Photo 20 : Panneaux de signalisation ne respectant plus la norme de retro réflexion.
- Photo 21 : Chambre Telecom en mauvais état.
- Photo 22 : Revêtement trottoir non régulier et délié ; présence de mousses
- Photo 23 : Absence de bordures basses à l'accès au lot.
- Photo 24 : Absence de bordures basses à l'accès au lot.
- Photo 25 : Regards EP et EU dans allée piétonne gravillonnée
- Photo 26 : Absence de bordures basses à l'accès au lot.
- Photo 27 : Absence de bordures basses à l'accès des lots.
- Photo 28 : Marquage récemment réalisé.
- Photo 29 : Fissure apparente sur la chaussée.
- Photo 30 : Affaissement autour du regard et fissure apparente sur la chaussée .
- Photo 31 : Début de corrosion à al base du mât d'éclairage.
- Photo 32 : Bordure basse cassée.
- Photo 33 : Espaces Verts commun entretenus ; haies taillées.
- Photo 34 : Fissures apparentes sur la chaussée du parking.
- Photo 35 : Fissures apparentes sur la chaussée du parking et présence d'un léger flache.
- Photo 36 : Fissures apparentes sur la chaussée du parking et présence d'un léger flache.
- Photo 37 : Poteau Incendie
- Photo 38 : Fissures apparentes sur la chaussée du parking.
- Photo 39 : Bordure basse cassée.
- Photo 40 : Léger affaissement apparait sur la tranchée.
- Photo 41 : Absence de bordures basses à l'accès des lots.
- Photo 42 : Absence de bordures basses à l'accès des lots.
- Photo 43 : Fissures apparentes sur la chaussé.
- Photo 44 : Formation d'un nid de poule.
- Photo 45 : Panneaux de signalisation ne respectant plus la norme de retro réflexion.
- Photo 46 : Revêtement trottoir inexistant.
- Photo 47 : Fissure apparente sur la chaussé et signalisation horizontale visible.





